

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม เทศบาลเมืองทุ่งสง



ก่อนเกิดเหตุ

1. ตั้งงบประมาณ

- 1.ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยเมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการ
- 2.ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร (กิจกรรม มิสเตอร์เตือน
ภัย)
- 3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ยุทธภัย)
- 4.รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย)

รายงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยแบบ บูรณาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผน



- การขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทาง ระบายน้ำ



เทศบาลเมืองทุ่งสง โทร ๐๗๕-๔๐๐๕๒๒			
โครงการจ้างเหมา	ขุดลอกคลอง เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย คลองท่าเสา		
ปริมาณงาน	ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองทุ่งสง เลขที่ ข.๐๐/๕๕ จำนวน ๖ แผ่น		
ระยะเวลา	เริ่มสัญญาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔		
ราคากลาง	๙๖๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
ราคารับจ้าง	๙๕๕,๐๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		
สัญญาจ้าง	เลขที่ ๐๗๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔		
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี.พี. โยธากิจ (๒๐๐๐)		
คณะกรรมการตรวจการจ้าง			
	๑. นายเฉลิม พันธุ์ฤทธิ์ดำ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
	๒. นายมนตรีชัย ตริเสวตร์	นายช่างโยธา ๗.	
	๓. นายพลกฤษณ์ อินทรแก้ว	นายช่างโยธา ๘	
	นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว	นายช่างโยธา ๙.	
ผู้ควบคุมงาน			

30 12:11PM

บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันฯ



- ปลุกหญ้าแฝกริมคลองท่าเลาป้องกันตลิ่งพัง



- เตรียมทรายและกระสอบทราย ให้ประชาชนใช้ป้องกันน้ำท่วม



- รายงานในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย




- จัดทำบัญชีพื้นที่และรายชื่อจุดล่อแหลมในการเกิดน้ำท่วม เพื่อให้การช่วยเหลือ

- 1.ชุมชนตลาดใน
- 2.ชุมชนเปรมประชา และถนนราชบริพาร
- 3.ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด
- 4.ชุมชนประชาอุทิศ หลังกองฟืน แนวคลองตม
- 5.ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล หลังโรงพยาบาลทุ่งสง(ชัยชุมพล)
- 6.ชุมชนบ้านในหวัง
- 7.ชุมชนเสริมชาติ หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ แนวคลองท่าโหลน
- 8.ชุมชนท่าแพใต้
- 9. แนวถนนภราดร,ถนนทุ่งสง-นาบอน,ถนนชนปรีดา,ถนนเวชพฤษฯ พัทักษ์,แนวถนนธรรมสุนทรอุทิศและบริเวณตลาดสดเทศบาล

2. จัดให้มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า

- ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ที่งานป้องกัน ฯ



- ติดตั้งเครื่องรับ ส่ง สัญญาณเตือนภัย(อุทกภัยด้วยการตรวจเช็คระดับน้ำ)ที่งานป้องกันฯและที่ท้ายฝายวังอ้ายว่าว



- ติดตั้งสถานีวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ

- 1.บริเวณตลาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง
- 2.บริเวณหลังคาห้วยฝายวังอ้ายว้าว (คลองท่าเลา) หมู่ที่ 9 ตำบลนาหลวงเสน
- 3.บริเวณบ้านนายเวียน ศิริศิริ (คลองท่าโหลน) เลขที่ 138/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน

จุดที่ 1 บริเวณดาดฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองทุ่งสง



จุดที่ 2 บริเวณหลังคาอาคารห้วงานฝ่ายวังอ้ายว้าว (คลองท่าเสา) หมู่ที่ 9 ตำบลนาหลวงเสน



จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายเวียน ศรีศิริ (คลองท่าไหลน)
138/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาหลวงเสน



- ติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ

- 1. บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 2. บริเวณด้านหน้าและท้ายฝายวังอ้ายว้าว
- 3. บริเวณด้านหน้าและท้ายฝายคลองท่าโหลน
- 4. บริเวณสะพานข้ามคลองท่าโหลน (โรงน้ำแข็งนาเหนือ)

จุดที่1 บริเวณด้านข้างอาคารงานป้องกันฯ(คลองท่าเสา)



จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝายวังอ้ายว่าว



จุดที่ 3 บริเวณด้านหน้าและด้านท้ายฝายคลองท่าไหลน



จุดที่ 4 บริเวณสะพานข้ามคลองท่าไหลน



- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์และธงสัญญาณเตือนภัยตามจุดที่กำหนด

- 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 2. สีแยกตลาดเกษตร
- 3. สีแยกถนนชนปรีดา
- 4. สีแยกโรงน้ำแข็งนาเหนือ
- 5. ศูนย์ประสานงานเขต 1,2,3

จุดที่ 1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ตามจุดที่กำหนด)

- 1.บริเวณหลังถ้ำตลอด
- 2.บริเวณที่פקผู้โดยสารข้างแดรี่ฮัท
- 3.บริเวณศาลาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (ถนนพัฒนาการ)
- 4.บริเวณหน้าบ่อนชนโคเก่า(ถนนเอเชียสาย 41 เขต อบต.ชะมาย)
- 5.บริเวณหลังบล็อกหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร
- 6.บริเวณหลังบล็อกคลองตม ๓ สายทุ่งสง-ตรัง ศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด
- 7.บริเวณใต้สะพานลอย(ทุ่งสง-ตรัง)หน้าโกดังข้าวสารข้างที่น

จุดที่ 1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังถ้ำตลอด



จุดที่ 2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่พักผู้โดยสารข้างเดรียท์



จุดที่3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณศาลาชุมชนหมู่บ้าน พัฒนา(ถ.พัฒนาการ)

- เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

จุดที่ 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าบ่อนชนโคเก่า(ถ. เอเชียสาย 41)เขต อบต.ชะมาย

- เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

จุดที่ 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังบล็อกหน้า ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร

- เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

จุดที่ 6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหลังบล็อกคลองตม ถนนสายทุ่งสง ตรัง(ศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด)

- เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

จุดที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณใต้สะพานลอย(ทุ่งสง-
ตรัง) หน้าโกดังข้าวสารข้างที่น เขตทางหลวง 41

□ เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

- เครื่องผลักดันน้ำ(โครงการชลประทานนครศรีฯ)

□ เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

-รถชุดแบคโฮ(กรมชลประทานนครศรีธรรมราช)

- เริ่มดำเนินการวันที่ 1 ตุลาคม 2554

ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนเหตุ

- 1.วิฑูรย์ชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 2.ใช้รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์กู้ภัย รถยนต์ตรวจการณ์
รถยนต์ประชาสัมพันธ์

- แจ้งเตือนทางวิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง FM105.5MHZ



- แจ้างเตื่อน โดยไ้รถด้บเพลิง,รถบรทุกน้ำ,รถกู้ภัย ฯลฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เพื่อช่วยยกลีงของ ๆประชาชน




แจ้งเตือน ใช้รถยนต์งานประชาสัมพันธ์



- จัดทำคู่มือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย



3. จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัย วาตภัย และดินถล่ม



4. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทา ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

- 1. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 3. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
- 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
- 5. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 6. อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

- กองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วาตภัย และดินถล่ม (ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง)



- ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วาตภัย และดินโคลนถล่ม (งานป้องกันฯ)



- ศูนย์ประสานงานเขต 1 (โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล)



-ศูนย์ประสานงานเขต 2 (โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ)



- ศูนย์ประสานงานเขต 3 (โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง)



- จุดอพยพ (กรณีเกิดภาวะวิกฤต)

- 1. โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 2. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ
- 3. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
- 4. อาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 5. อาคารกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (หน่วยงานป้องกันฯ)
- 6. อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองทุ่งสง
- 7. กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
- 8. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

- จุดพื้นที่สำหรับจอดรถผู้โดยสาร

- 1. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
- 2. หน้าอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
- 3. ลานจอดรถบริษัทสุรจิตทุ่งสง
- 4. สนามกีฬาโรงเรียนสตรีทุ่งสง
- 5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
- 6. กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ

- ข้อปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

- 1. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง
- 2. การให้ความสำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3. การให้ความร่วมมือของประชาชนในการแก้ไขปัญหามลพิษ
 - การรื้อพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณลำคลอง ฯลฯ